


RX-PRO TRACK SYSTEM


10A/240VAC 50-60Hz 2400W 1-fase, Class I, IP20




RX-PRO TRACK SYSTEM



Eksempel hvor jord er på venstre side/example where ground is leftsided



1. Identificér jord (højre/venstre/ Identify ground tab (right/left)
2. Fjern overskydende jord-forbindelse i modsatte side inden samling/cut excess ground tab on opposite side before assembly



DK

Vigtig information

Tracksystemet skal tilsættes af en autoriseret el-installatør. Skinner og tilbehør skal sættes sammen så L, N og jord løber på samme side gennem skinnerne og andet tilbehør.

Monteringsvejledning

Det anbefales at lave en råskitse af layout inden opsætning.

Trin 1

Placer strømskinne.

Fjern end-cap.

Trin 2

Identificere jord (højre/venstre).

På billedet til højre er jord i venstre side.

Højre jordforbindelse fjernes (bøjes af) med en tang.

Trin 3

Tilslut start-power til skinne.

Skrue toplåg af RX-PRO start-power. Tilslut strømledning. Husk kabelafledning på kabel.

Trin 4

Skrue toplåg på.

EN

Important information

The track system must be connected by a qualified electrician. Tracks and accessories must be interconnected so that L, N and GND run on the same side through the tracks and accessories.

Installation instructions

It is recommended to make a sketch of the layout before mounting.

Step 1

Place the track.

Remove the end-cap.

Step 2

Identify ground (right/left).

On the picture to the right, ground is on the left side. Right ground connector is removed (bend off with pliers).

Step 3

Connect start-power to track.

Unscrew top of RX-PRO start-power. Connect power cord. Remember to put the cable-relief on the power cord.

Step 4

Screw top on.



Du kan hjælpe med at beskytte miljøet! Respektér venligst de lokale regler: Aflever det defekte elektriske udstyr på det lokale affaldsgenbrugscenter. You can help protect the environment! Please respect the local rules: Hand in the faulty electrical equipment at the local waste recycling center.